

小学校 耐震診断の結果

◎:新耐震、補強不要

・新耐震:昭和56年の改正後の建築基準法に規定する構造基準により建設されたもの

・補強不要:耐震診断の結果、IS値が0.7以上で耐震補強工事が不要のもの

○:補強済

・補強済:耐震補強工事が完了し、IS値が0.7以上のもの

学校名	施設名		構造	建築年	月	IS値		
古知野東小学校	校舎	西	鉄筋コンクリート造	昭和	43年	3月	○	
				昭和	48年	3月		
		東		昭和	50年	3月		
				昭和	53年	3月		
	体育館		鉄筋コンクリート造	平成	6年	1月	◎	
古知野西小学校	南校舎	西	鉄筋コンクリート造	平成	12年	10月	◎	
		東		昭和	43年	3月	○	
	北校舎	西	鉄筋コンクリート造	昭和	48年	3月		○
		東		昭和	58年	3月	◎	
	体育館		鉄筋コンクリート造	平成	5年	1月	◎	
古知野南小学校	南校舎	西	鉄筋コンクリート造	昭和	45年	3月	○	
		東		昭和	47年	2月		
	北校舎	中		昭和	51年	3月	○	
		西		昭和	41年	3月	○	
		東	鉄骨造	昭和	41年	10月	○	
	体育館		鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	平成	3年	12月	◎	
古知野北小学校	南校舎	西	鉄筋コンクリート造	昭和	52年	3月	○	
				昭和	52年	12月		
		東		昭和	53年	3月		
	北校舎				平成	5年	3月	◎
	体育館			鉄筋コンクリート造	昭和	46年	3月	○
布袋小学校	南校舎		鉄筋コンクリート造	平成	3年	1月	◎	
	北校舎			昭和	46年	3月	○	
			昭和	54年	3月			
	体育館		鉄筋コンクリート造	昭和	44年	3月	○	
			昭和	45年	3月	◎		
布袋北小学校	南校舎	東	鉄筋コンクリート造	昭和	59年	3月	◎	
		西		昭和	50年	3月	○	
	北校舎			昭和	55年	3月	◎	
				昭和	42年	3月	○	
	体育館			鉄筋コンクリート造	昭和	46年		3月
			昭和	52年	3月	○		

学校名	施設名	構造	建築年 月	IS値	
宮田小学校	南校舎	鉄筋コンクリート造	昭和 40年 3月	○	
			昭和 40年 8月		
	北校舎		西		昭和 43年 3月
			東		昭和 49年 3月
					昭和 54年 3月
体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	昭和 46年 3月	◎		
草井小学校	南校舎	鉄筋コンクリート造	昭和 51年 3月	○	
	北校舎		昭和 47年 3月		
			昭和 49年 3月		
			昭和 50年 3月		
体育館	鉄筋コンクリート造	昭和 51年 3月	○		
藤里小学校	南校舎	鉄筋コンクリート造	昭和 46年 3月	○	
			昭和 48年 3月		
			昭和 50年 3月		
			昭和 52年 3月		
	北校舎		昭和 44年 3月	○	
			昭和 45年 3月		
			昭和 53年 3月		
体育館	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	昭和 46年 3月	○		
門弟山小学校	南校舎	鉄筋コンクリート造	昭和 59年 3月	◎	
	北校舎		昭和 53年 3月		
	体育館	鉄筋コンクリート造	昭和 54年 1月	◎	
10校	38棟				