（参考資料）対策内容一覧

対策事例①

場所	江南市宮後町地内
内容	白線、止まれが消えかけている
対策	白線、止まれの補修（再塗装）

対策年度	令和6年度
担当部署	江南警察署

対策前



対策後



対策事例②

場所	江南市村久野町地内
内容	グリーンベルト、白線が消えかけている
対策	グリーンベルト、白線の補修（再塗装）

対策年度	令和7年度
担当部署	防災安全課

対策前



対策後



対策事例③

場所	江南市野白町地内
内容	交差点の白線がほどんど消えている
対策	白線の補修（再塗装）

対策年度	令和7年度
担当部署	防災安全課

対策前



対策後

